



Benutzer-Name	Datum und Uhrzeit
Kunde	Artikel
Zeichnung	Index
Lieferant	Bemerkung

Tol. breite: 0.1600




Ist# 1: ist	OT= 0.080	OA=-0.011
Soll# 2: Soll	UT=-0.080	UA=-0.083
In Sollpkt. / Rechtw. Soll		MA= 0.050

Benutzer-Name	Datum und Uhrzeit
Kunde	Bezeichnung
Zeichnung	Index
Lieferant	Bemerkung



Ist# 1: ist	OT= 0.100	OA= 0.013	X= 0.142
Soll# 2: soll	UT=-0.100	UA=-0.189	Y= -0.003
In Istpkt. / Rechtw. Soll	MA= 0.077	W=0: 01: 47	

Benutzer-Name	Datum und Uhrzeit
Gegenstand	Hersteller
Inv. Nr.	Serie Nr.
Bemerkung	Bemerkung



Ist# 4:Kontur aussen -25	OT= 0.0100	OA= 0.0023
So1l# 2:Kontur aussen -15.8	UT=-0.0100	UA=-0.0150
In So1lpkt. / Rechtw.So1l		MA= 0.0058